

SKODA KAROQ 1.5 TSI ACT GPF 4X2 STYLE

Cena: **84 900 PLN**

723327121, kontakt@uzywane-mirai.pl

Dodatkowe ustalenia:



INFORMACJE

Typ karoserii: Kombi	Marka: SKODA Karoq	Wersja: Karoq 1.5 TSI ACT GPF 4x2 Style	Rok produkcji: 2019
Skrzynia biegów: Manualna skrzynia biegów	Pojemno skokowa: 1 498 cm³	Rodzaj paliwa: Benzyna	Moc: 150 KM
Przebieg: 110 300 KM	VIN: TMBJR7NU9K2045184	Pierwsza rejestracja: 10.04.2019	
Napd: Napęd przedni	Liczba drzwi: 5	Liczba miejsc: 5	Kolor: Srebrny (jasnoszary)

WYPOSAŻENIE

ABS - system zapobiegający blokowaniu si kół podczas hamowania	Airbag 6 sztuk (czoowe poduszki kierowcy i pasaera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)	Airbag kolan kierowcy	ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
AUTO LIGHT ASSIST – funkcja automatycznego wczania i wyczania wiat drogowych	Bluetooth (bez poczenia z anten zewntrzn, bez Phone box - bez wzmacniania sygnau GSM)	CBC - hamowanie na zakręcie z elektroniczn stabilizacj	Czujnik odlegoci przy parkowaniu - przód/ty
Dekor CHROM/DARK BRUSHED	DSR - system podpowiedzi ruchu kierownic	EBV - elektroniczny rozdzia siy hamowania	EDS - elektroniczna blokada mechanizmu rónicowego
El. podnoszenie szyb - przód i ty z systemem zabezpieczającym przed przytrzymaniem	ESC - system stabilizacji toru jazdy	Felgi aluminiowe 18 MYTIKAS z ogumieniem	Fotel kierowcy i pasaera z przodu - regulacja ldwii
Fotele przednie z funkcj podgrzewania	Fotele przednie z manualn regulacj wysokoci	FRONT ASSIST – kontrola odstpu z funkcj awaryjnego hamowania	Funkcja SmartLink - wywietlanie informacji z telefonu na ekranie radia lub nawigacji
Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii	Gniazdo 12V w komorze baganika	Haczyki w komorze baganika	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcj Auto Hold
HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania	HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia	KESY FULL – bezkluczykowy system obsugi samochodu	KESY FULL – bezkluczykowy system obsugi samochodu z alarmem i funkcj SAFE
Kierownica 3-ramienna w skórze, wielofunkcyjna (obsuga: radio, telefon GSM)	Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 2-strefowa z regulacj elektroniczn	Komputer pokadowy z kolorowym wywietlaczem Maxi DOT	Lakier metalik
Lakier uni Niebieski Energy	Lampy przednie Full LED z funkcj wiat AFS, przednie wiat przeciwmgowe z funkcj CORNER	Lampy tylne wykonane w technologii LED	Latarka LED w baganiku - przenona
LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu i zmierzchu	Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane,skadane,auto. ciemniajce si z owietleniem wokół drzwi	Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia	Lusterko wsteczne przyciemniajce si automatycznie
MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania	MKB – Multi Collision Brake	MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem	Oparcie kanapy w drugim rzdzie siedze skadane
Owietlenie przestrzeni багаowej, element mocujcy	Pakiet wewntrznego owietlenia LED Ambiente	Parasol pod fotelem pasaera	PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB)
Podokietnik dla pasaerów w drugim rzdzie siedze	Podokietnik z przodu	Radio Bolero (8 goników, kolorowy ekran dotykowy 8cali, wejcie SD, USB, MP3, obsuga gosowa)	RBS - osuszanie tarcz hamulcowych
Relingi dachowe - srebrne, listwy chromowane wokół szyb bocznych	Schówek na okulary	Spryskiwacze lamp przednich	SUNSET - Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
Sygnalizacja niezapitych pasów bezpieczestwa kierowcy i wszystkich pasaerów	Szyba przednia elektrycznie podgrzewana	wiat do jazdy dziennej LED	wiat przeciwmgienne, przód
Tapicerka materiaowa Style	Tempomat aktywny do 160 km/h	TPM - system kontroli cinienia w oponach	TSA - asystent manewrowania z przyczep
Uchwyt ISOFIX do instalacji fotelika dziecicego, ty z mocowaniem TopTether	Wspomaganie ukadu kierowniczego - elektromechaniczne	Wycznik poduszki powietrznej pasaera	XDS+ - kompensacja podsterownoci na zakręcie
Zamek centralny z pilotem	Zestaw do naprawy przebitej opony	Zestaw siatek w baganiku	